

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Drzwi wejściowe



Fot. 2. Widok wnętrza kościoła od chóru.



Fot. 3. Widok wnętrza kościoła oraz rozmieszczenia słupów podpierających.



Fot. 4. Widok sufitu.



Fot. 5. Stolarka okienna od strony wewnętrznej.



Fot. 6. Stolarka okienna od strony zewnętrznej.



Fot. 7. Widok elewacji zewnętrznej oraz stolarki okiennej.



Fot. 8. Widok podmurówki ceglanej.



Fot. 9. Widok podmurówki ceglanej.